



ZIMMEREI
FENSTER-FABRIKATION
INNENAUSBAU
BAUSCHREINEREI
CHALETBAU
HOLZ-SYSTEMBAU

HITZESPRÜNGE VERMEIDEN – GEWUSST WIE

Temperatureinwirkungen sind eine häufige Ursache für Glasschäden. Wird eine Glasscheibe ungleichmässig erwärmt, drohen **Hitzesprünge**. Und Hitzesprünge fallen nicht unter die Glasgarantie. Zwei Tipps, wie Sie Hitzesprünge vorbeugen:

1. Wenn Sie die Lamellenstoren herunterlassen, dann nicht teilweise, sondern **immer vollständig**. Die Spannung zwischen dem beschatteten und besonnenen Teil der Scheibe kann zu einem Hitzesprung führen.
2. Achten Sie bei besonnenen Fensterscheiben darauf, dass das raumseitige Mobiliar, aber auch Pflanzen und andere Objekte, **mindestens 30 cm Abstand** zur Scheibe haben. Ein zu geringer Abstand kann einen Hitzesprung hervorrufen. Zudem sollten keine Aufkleber/Zeichnungen an die Scheibe angebracht werden.

Holzbau Bucher wünscht Ihnen viel Freude mit Ihren Fenstern!



Holzbau Bucher AG

Untergasse 11
6064 Kerns
Telefon 041 666 07 07
Telefax 041 666 07 17
info@holzbau-bucher.ch
www.holzbau-bucher.ch